

2020年5月

## 電気用品安全法の技術基準不適合のお知らせとお詫び

平素は弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

このたび弊社販売の工芸用電熱器具「グルーガン」におきまして、電気用品安全法で定める技術基準に適合していない箇所（取扱説明書及び本体内部構造）がある事が判明致しました。


### ■対象商品

ブランド：BSS

商品名：手元スイッチ付グルーガン

商品コード：070864243

JANコード：4560389864243



### ■技術基準に適合していない箇所

1. 取扱説明書において、電源コードが破損した場合のコードの交換に関する記載がなかった事が判明。
2. スイッチに接続する端子にロック機構がなく、内部の電源電線の固定要素がないため、外れた際に強化絶縁が規定値未満に減少した。
3. 電源コードにおいて、クラスⅡ機器であるにも関わらず、クロロスルホルン化ポリエチレンゴム絶縁平型コードを使用していた。
4. 沿面距離、空間距離及び個体絶縁において、100V充電部が接触しているスイッチの外郭厚が0.94mmであった。

### ■是正方法について

1. 改訂された取扱説明書（Ver.1）は下記アドレスより閲覧、ダウンロードが可能です。  
[https://www.ichinen-mtm.co.jp/pdf/product/bss\\_gluegun\\_manual\\_web.pdf](https://www.ichinen-mtm.co.jp/pdf/product/bss_gluegun_manual_web.pdf) (345KB)
- 2・4. 無料で該当箇所を修正させていただきますので、下記本件に対するお問い合わせ先までご連絡頂きますようお願い申し上げます。
3. 現在クラスⅡ機器（2重絶縁）として表示しておりましたが、クラス0機器（1重絶縁）に相当する平型コードを使用しており、改めてクラス0機器の技術基準適合の確認を行い、クラス0機器の表示を行う事と致しました。クラス0機器としては技術基準に適合しておりますが、改訂された取扱説明書を再度お読みいただき、電源コードの取り扱いにご注意いただき、安全にご使用いただきますようお願い申し上げます。

お客様にはご迷惑をお掛け致しましたこと、深くお詫び申し上げます。

本件に関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

本件に対するお問い合わせ先

株式会社イチネン MTM ツール事業部商品部品質管理課

住所：兵庫県三木市別所町小林 657-75

TEL:0794-84-1630 FAX:0794-84-1631

受付時間：午前 10 時～午後 12 時 午後 1 時～午後 5 時

（土・日・祝日を除く）

※上記窓口にてご提供いただくお客様の個人情報は、本件のみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。お客様の個人情報は弊社個人情報保護方針に基づいて適切に使用いたします。